



MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA SR1

MANUAL DE INSTRUÇÕES



*Imagens meramente ilustrativas

ADVERTÊNCIA: LEIA ESTAS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O PRODUTO

PREZADO CLIENTE

Este Manual tem por objetivo orientá-lo na operação e informações gerais da sua **MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA SR1**, que disponibiliza facilidades que deixarão seu dia a dia prático e ágil. Conheça todas as facilidades oferecidas por seu equipamento lendo atentamente este manual.

Entre em contato conosco para dar sugestões e críticas sobre o manual do usuário, pois sua opinião ajudará na melhoria e adequação deste manual às suas necessidades.

Sua satisfação é o nosso maior objetivo.

Atenciosamente,
Equipe V8 Brasil

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas.

SUMÁRIO

1.	FUNÇÃO DA MÁSCARA DE SOLDA.....	4
2.	DADOS TÉCNICOS	4
3.	CARACTERÍSTICAS.....	5
4.	ANTES DE SOLDAR	5
5.	VISTA EXPLODIDA.....	6
6.	AVISOS	6
7.	MANUTENÇÃO	7
8.	TABELA DE NÍVEL DE ESCURECIMENTO	7
9.	DÚVIDAS FREQUENTES	8
10.	CERTIFICADO DE GARANTIA.....	9
11.	ANOTAÇÕES	10

1. FUNÇÃO DA MÁSCARA DE SOLDA

A Máscara de Solda V8 Brasil é projetada para proteger os olhos e o rosto contra faíscas, raios ultravioleta e infravermelho, sob condições normais de solda.

O filtro de escurecimento muda automaticamente do estado claro para escuro quando ocorre a solda e retorna para o estado inicial quando a solda é finalizada. A máscara de solda já vem pronta para o uso, devendo apenas regular a cinta de ajuste da cabeça.

2. DADOS TÉCNICOS

Modelo	V8 – SR1
Área de visão	90x35mm
Dimensões do filtro	110x90x9mm
Estágio claro	DIN 3
Estágio escuro	DIN 11
Tempo de resposta	< 0,0001s
Proteção UV/Infravermelho	Até DIN 16
Temperatura de operação	-5°C até +55°C
Temperatura de armazenagem	-20°C até +70°C

OBS: As informações contidas neste manual poderão sofrer alterações sem aviso prévio por parte da V8 Brasil. As imagens mostradas são meramente ilustrativas


3. CARACTERÍSTICAS

- A máscara de solda é projetada para reduzir consideravelmente a fadiga aplicada na cabeça e pescoço do soldador, proporcionando uma condição mais confortável no momento da realização do trabalho de solda;
- A Máscara de solda tipo escurecimento para proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes, composto de uma carcaça fabricada em polipropileno de alta densidade, carneira (suspensão) ajustável fabricada em nylon com aparador de suor em espuma sintética, lentes em policarbonato e filtro de proteção UV/IR em LCD alimentada por bateria interna do tipo de Lithium, que nas operações de soldagem tem a tonalidade fixa em DIN 11. Peso aproximado de 0,4kg, marca V8 BRASIL, denominada Máscara de solda sem regulagem;
- A alta performance dos filtros de auto escurecimento para raios UV e infravermelho proporcionam uma proteção completa para os olhos e o rosto do soldador durante todo o processo de solda, mesmo durante o estágio claro;
- No momento da solda, a máscara troca automaticamente a tela do visor de claro para escuro em menos de 0,0001 segundos;
- O tempo que leva para trocar do escuro para o claro é de aproximadamente 0,4 segundos;
- O produto está em conformidade com os padrões internacionais de segurança DIN EN175 e DIN EN379 e ANSI Z87.1.

4. ANTES DE SOLDAR

- Verifique a lente de proteção frontal da máscara para assegurar que esteja limpa e de que não haja sujeira tampando os dois sensores na frente do filtro de auto escurecimento;
 - Verifique se as lentes estão bem fixadas no corpo da máscara para garantir que estejam seguras;
 - Verifique se todas as partes operacionais estão intactas, pois partes quebradas podem machucar o usuário;
 - Regule a cinta de ajuste da cabeça de forma a cobrir todo o rosto.

5. VISTA EXPLODIDA




6. AVISOS

- Este produto não é projetado para realização de soldas a laser e oxiacetileno;
- Nunca posicione a máscara e o filtro de auto escurecimento próximo de fontes de calor e superfícies apresentando alta temperatura;
 - Não utilize a máscara de solda para serviços de grande impacto, tais como corte de aço, uso de esmerilhadeira e similares;
 - Este produto não protege contra materiais explosivos e líquidos corrosivos;
 - Não realize nenhuma modificação no filtro ou máscara sob o risco de o produto perder suas características de proteção;
 - Não molhe o filtro de auto escurecimento;
 - Não utilize nenhum tipo de solvente na tela do filtro de auto escurecimento ou componentes da máscara;
 - Mantenha o filtro de auto escurecimento seco e limpo. Limpe as suas superfícies regularmente utilizando uma flanela seca;
 - Não há incompatibilidade com outros EPIs;
 - Declaramos que este EPI não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário;
 - Transportar em caixas de papelão;
 - Este EPI perde suas características de sua eficácia de proteção quando não seguir corretamente as recomendações deste manual.

7. MANUTENÇÃO

- Substitua a lente de proteção do filtro de auto escurecimento caso esteja danificado;



- A lente externa é removida puxando para baixo. Substitua a lente danificada e insira a lente nova;
- Para substituir a lente de proteção interna, solte o compartimento do filtro. Troque a lente danificada e recoloca o compartimento de volta.

8. TABELA DE NÍVEL DE ESCURECIMENTO

Processo de solda	Corrente (Amperes)													
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
SMAW					9	10	11		12		13		14	
MIG (Pesado)							10	11	12		13		14	
MIG (Leve)							10	11	12	13	14	15		
TIG, GTAW			9	10	11	12		13		14				
MAG/CO ₂						10	11	12	13		14	15		
SAW								10	11	12	13	14	15	
PAC							11	12		13				
PAW		8	9	10	11	12	13		14				15	

Nota:

SMAW – Soldagem por eletrodo revestido;

MIG (Pesado) – MIG em materiais pesados;

MIG (Leve) – MIG em materiais leves;

TIG, GTAW – Processo de soldagem TIG;

MAG/CO2 – Soldagem com arco metálico e gás de proteção ativo;

SAW – Soldagem por arco submerso;

PAC – Processo de corte plasma;

PAW – Processo de soldagem plasma.

9. DÚVIDAS FREQUENTES

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÕES
Escurecimento irregular	Distância entre os olhos e o filtro de auto escurecimento muito grande.	Reduza a distância.
Filtro não escurece	Lente do filtro arranhada ou danificada;	Realize a substituição da lente em uma assistência técnica;
	Sensores sujos;	Limpe a superfície dos sensores;
	Corrente de solda é muito baixa;	Não há necessidade de escurecimento;
	O filtro escurece com o início do arco de solda e durante a solda volta a ficar claro.	Pare de soldar imediatamente e procure uma assistência técnica autorizada.
Tempo de resposta lento	Alimentação elétrica do filtro insuficiente.	Substitua o filtro.
Visão prejudicada	Filtro de auto escurecimento ou lente suja;	Realize a limpeza do filtro de auto escurecimento e lente utilizando uma flanela seca;
	Não há iluminação adequada no ambiente.	Realize o trabalho de solda em locais com boa iluminação.
Máscara não se fixa corretamente na cabeça	Cinta de ajuste da cabeça ajustado incorretamente.	Ajuste a abertura da cinta de ajuste corretamente até ficar firme.

OBS: Para problemas não descritos neste manual, consulte a Rede Autorizada V8 BRASIL através do site www.v8brasil.com.br.

10. CERTIFICADO DE GARANTIA

Certificado de garantia

Parabéns pela aquisição da sua MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA SR1.

Temos a certeza que a qualidade e tecnologia dos nossos equipamentos proporcionarão a você rapidez nos serviços e tranquilidade, ficando satisfeito com o equipamento adquirido.

A V8 Brasil assegura ao proprietário deste equipamento, garantia contra qualquer defeito de material e/ou fabricação que nele apresentar no prazo de:

Garantia de 6 (seis) meses, sendo 3 (três) meses de garantia legal mais 3 (três) meses de garantia adicional, contados a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador (cliente final). A V8 Brasil restringe sua responsabilidade à sua substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de sua assistência técnica credenciada, se constata falha em condições normais de uso.

A V8 Brasil declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, ou em desacordo com o manual de instruções, ou, ainda, no caso de apresentar sinais de violação, ajuste ou consento por pessoas não autorizadas pela V8 Brasil.

A V8 Brasil obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas. O proprietário residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até uma oficina autorizada da V8 Brasil mais próxima (ida e volta).

Transfêrencia: Se o proprietário transferrir este produto no período da garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador, conforme a nota fiscal de compra.

Nota: A garantia do aparelho somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do equipamento, contando a partir da data de emissão da nota fiscal do cliente final.



Nome do comprador: _____ Modelo: _____
 Nº Série Equipamento: _____
 Data da compra: ____/____/____ Nº da nota fiscal: _____



ATENÇÃO: Para garantir a **SEGURANÇA** e a **CONFIABILIDADE** dos produtos V8 BRASIL, os reparos, as manutenções preventivas e demais serviços, deverão ser efetuados através da Rede Autorizada V8 BRASIL.



SUORTE TÉCNICO

 [48] 99104-6791

 [48] 3341-8611

 ASSISTENCIA02@V8BRASIL.COM.BR

SIGA NOSSAS REDES



@V8BRASILOFICIAL



www.v8brasil.com.br